



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Θέμα: **Ανάκληση μοτοσικλετών SUZUKI μοντέλα DL1000K8, GSF1250SAK8, GSF1250SAK9, GSF650SK8, GSF650SAK8, GSF650SALO, GSR600AK7, GSR600AK8, GSX1300BKK8, GSX1300BKAK8, GSX1300RK8, GSX1300RK9, GSX-R600K8, GSX-R600K9, GSX-R750K9, SFV650K9, VL800K8 και GSX650F K8, για αντικατάσταση του ανορθωτή**

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης μοτοσικλετών **SUZUKI μοντέλα DL1000K8, GSF1250SAK8, GSF1250SAK9, GSF650SK8, GSF650SAK8, GSF650SALO, GSR600AK7, GSR600AK8, GSX1300BKK8, GSX1300BKAK8, GSX1300RK8, GSX1300RK9, GSX-R600K8, GSX-R600K9, GSX-R750K9, SFV650K9, VL800K8 και GSX650F K8.**

Η ανάκληση αφορά 2561 μοτοσικλέτες, στις οποίες χρειάζεται να αντικατασταθεί ο ανορθωτής. Λόγω της ανεπαρκούς μόνωσης που υπάρχει μεταξύ του κυρίως σώματος του ανορθωτή και της θήκης του, μπορεί να προκληθεί αύξηση της θερμότητας με αποτέλεσμα την αστοχία λειτουργίας του κεντρικού κυκλώματος του ανορθωτή και την ανεπαρκή φόρτιση της μπαταρίας. Σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί σβήσιμο ή αδυναμία εκκίνησης του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω μοτοσικλετών, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών μοτοσικλετών SUZUKI σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχημά τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την 24ωρη γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο τηλέφωνο 210 9988168.

Λίστα Πλαισίων που έχουν εισαχθεί από τη Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ	
	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ
DL1000K8	JS1BS111100123119	JS1BS111100123160
GSF1250SAK8	JS1CH113100106398	JS1CH113100111143
GSF1250SAK9	JS1CH113100112589	JS1CH113100112619
GSF650SK8	JS1CJ111100102135	JS1CJ111100103091
GSF650SAK8	JS1CJ113100103149	JS1CJ113100105098
GSF650SAL0	JS1CZ112100101638	JS1CZ112100101647
GSR600AK7	JS1B9112100104006	JS1B9112100104217
GSR600AK8	JS1B9112100106001	JS1B9112100108095
GSX1300BKK8	JS1CR111100101149	JS1CR111100101638
GSX1300BKA8	JS1CR112100100871	JS1CR112100101717
GSX1300RK8	JS1CK111100100741	JS1CK111100105135
GSX1300RK9	JS1CK111100105617	JS1CK111100105873
GSX-R600K8	JS1CV111100100887	JS1CV111100107885
GSX-R600K9	JS1CV111100108664	JS1CV111100109362
GSX-R750K9	JS1CW111100108500	JS1CW111100108994
SFV650K9	JS1CX111100100100	JS1CX111100105126
VL800K8	JS1BM111100119941	JS1BM111100119950
GSX650F K8	JS1CJ135100102533	JS1CJ135100105204